

## [臺灣土地銀行]金融機構自動化服務設備環境盤點精進一覽表

設置ATM共647台  
其中，符合輪椅使用ATM(環境)共600台  
視障語音ATM共324台

編號	待精進之ATM設置地址 (含銀行、學校、醫院、百貨公司名稱等特定地點說明)	數量	待精進之事宜	改善方案及時程
1	台北市中山區中山北路2段46號之2(城東分行)	2	A404.4-前方空間有高低差，房東不同意改善，故無法改善。	
2	新北市新店區北新路1段309號(新店分行)	1	A404.4-前方空間有高低差	該區域已有1台符合無障礙環境供輪椅族使用。
3	台北市南港區研究院路3段245號(中華科技大學)	1	A404.4-前方空間有高低差，該單位不同意改善，故無法改善。	
4	新北市三重區重陽路4段99號(北三重分行)	2	A404.4-前方空間有高低差，大樓管委會不同意改善，故無法改善。	
5	宜蘭縣羅東鎮公正路158號(羅東分行)	3	A404.4-前方空間有高低差，經評估無足夠空間增設殘坡道，故無法改善。	
6	新竹市北大路22號(東新竹分行)	2	A404.1-坡度太陡，已請廠商勘查評估，後續將改善計畫陳報於市政府評估。	(評估中)已將改善計畫陳報市政府評估。
7	新竹市北區中正路120號(新竹市政府)	1	A404.2-淨寬度少於90公分，該單位不同意改善，故無法改善。	
8	新竹市東區食品路331號(食品工業發展研究所)	1	A404.2-淨寬度少於90公分，僅供內部使用，該單位不同意改善，故無法改善。	
9	新竹縣湖口鄉中正路1段102號(湖口分行)	3	A404.4-前方空間有高低差，經評估無法施做改善工程，故無法改善。	
10	新竹縣新豐鄉中崙村290號(欣興電子新豐廠)	2	A404.2-淨寬度少於90公分，僅供內部使用，該公司不同意改善，故無法改善。	
11	苗栗縣後龍鎮溪洲里79-9號(仁德醫護管理專科學校)	1	A404.4-前方空間有高低差，該單位不同意改善，故無法改善。	
12	苗栗縣苗栗市府前路2號(苗栗縣警察局)	1	A404.4-前方空間有高低差，經評估加裝無障礙坡道恐會阻礙交通，故無法改善。	
13	台中市北區尊賢街11號(台中水利會)	1	A404.4-前方空間有高低差，該單位不同意改善，故無法改善。	
14	台中市南區國光路81號(南台中分行)	2	A404.2-淨寬度少於90公分，房東不同意改善，故無法改善。	
15	台中市梧棲區中港園區經三路11號(宏全國際台中港無菌廠)	1	A404.4-前方空間有高低差，僅供內部使用，該公司不同意改善，故無法改善。	
16	彰化縣員林市中山路2段133號(彰化農田水利會)	1	A404.4-前方空間有高低差，僅供內部使用，且該單位不同意改善，故無法改善。	
17	彰化縣員林鎮中山路2段100號(員林分行)	5	A404.4-前方空間有高低差，經評估恐需破壞主結構，故無法改善。	
18	臺南市中西區中正路28號(臺南分行)	5	A404.4-前方空間有高低差，本地點列為一級古蹟，無法裝設無障礙設施，故無法改善。	
19	臺南市永康區中山南路20號(永康分行)	4	A404.4-前方空間有高低差，經評估恐需破壞主結構，故無法改善。	
20	台中市北區中清路一段79號(北台中分行)	1	A404.4-前方空間有高低差	該區域已有1台符合無障礙環境供輪椅族使用。
21	台中市中區自由路2段1號(台中分行)	3	A404.4-前方空間有高低差	該區域已有1台符合無障礙環境供輪椅族使用。
22	高雄市大社區業區經建路1號(中石化公司)	1	A404.4-前方空間有高低差，僅供內部使用，且該公司不同意改善，故無法改善。	
23	高雄市左營區鎮海營區成功路2號(左營海一船廠)	1	A404.4-前方空間有高低差，僅供內部使用，且該單位不同意改善，故無法改善。	
24	高雄市永安區新港里新興路1-20號(中油永安液化天然氣廠)	1	A404.4-前方空間有高低差，僅供內部使用，且該公司不同意改善，故無法改善。	
25	金門縣金沙鎮三民路20號(沙美收付處)	1	A404.4-前方空間有高低差，房東不同意改善，故無法改善。	
合計		47		